

Musterbilder für Zustandskatierung der Straßen in Tengen und Ortsteile



Wiechs a.R., Haldenstraße

Zustand schlecht; Aufbrüche in Straße die nicht fachgerecht geschlossen wurden → Kategorie 3



Wiechs a.R., Rathausstraße

Zustand sehr schlecht;
Asphaltränder brechen aus,
großflächige Risse u. Aufplatzungen
in der Straße
→ Kategorie 2



Tengen, Espelweg

Zustand sehr schlecht; großflächige
Risse u. Aufplatzungen in der Straße
→ Kategorie 2

Musterbilder für Zustandskatierung der Straßen in Tengen und Ortsteile



Blumenfeld – Tengen, am Wasserreservoir vorbei

(Außerorts) Zustand schlecht; Risse,
Aufplatzungen → Kategorie 3



Beuren, Waldstraße Richtung Weil

(Außerorts) Zustand sehr, sehr schlecht
Absätze im Asphalt von bis zu 4 cm
→ Kategorie 1

Musterbilder für Zustandskatierung der Straßen in Tengen und Ortsteile



Beuren, Wiesenstraße (Asphaltbereich)

Kleinflächige Risse, Löcher

→ Kategorie 3




Beuren, Verlängerung Bahnhofstraße Stichweg (Flst. Nr. 871)

Starke Beschädigung der Asphaltdecke. Absätze von 4 cm und mehr. Feldweg erhält wassergebundene Decke mit Dachprofil. Weg hat keine wichtige allgemeine Erschließungsfunktion weshalb die Sanierung als offenporiger Weg erfolgt.

→Kategorie 1

Musterbilder für Zustandskatierung der Straßen in Tengen und Ortsteile



Beuren, Verlängerung Bahnhofstraße (Flst. Nr. 991/2) nach Stichweg (Flst. Nr. 871)

Zustand sehr, sehr schlecht

Absätze im Asphalt in Längsrichtung von bis zu 6 cm, Verwerfungen/ Absackungen des Belages in Querrichtung.

→ Kategorie 1

Die beschriebenen Straßen inkl. Fotos sollen als Grundlage/ Handreiche für die nächste Haushaltsanmeldung sowie zur Information der Bürger verstanden werden. Hierdurch soll eine einheitliche Bewertung aller Straßen im Stadtgebiet stattfinden.

Kategorie 1	geplanter Sanierungszeitraum	ca. 1-2 Jahre
Kategorie 2	geplanter Sanierungszeitraum	ca. 3 Jahre
Kategorie 3	geplanter Sanierungszeitraum	ca. 4-5 Jahre